

Superintendência de Meio Ambiente
e Infraestrutura

Boletim Periódico de Manutenção Predial

Janeiro/2023



REITORIA

Paulo Cezar Miguez de Oliveira

VICE- REITORIA

Penildon Silva Filho

SUPERINTENDÊNCIA

Fábio Macedo Velame

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Magno Alves Fernandes

SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

**Estelle Silva Diorato Teixeira de Mendonça
Ivoneide Gomes Queiroz**

ELABORAÇÃO

Estelle Silva Diorato Teixeira de Mendonça

PROJETO GRÁFICO

Janaína Spínola dos Santos

DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

PLANTA DE SITUAÇÃO DA UFBA

Victor César Gonçalves Silva

FOTOGRAFIA ORIGINAL DA CAPA

ufba.br

Sumário

CAMPUS CANELA | 5

Planta de Localização Campus Canela | 6

Escola de Administração | 7

Escola de Enfermagem | 8

Escola de Nutrição | 8

Escola de Teatro | 8

Faculdade de Direito | 9

Faculdade de Educação | 9

Instituto de Ciências da saúde | 10

CAMPUS ONDINA | 11

Planta de Localização Campus Ondina | 12

Escola de medicina veterinária e zootecnia | 13

Física Nuclear | 13

UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 14

Pró-reitoria de Assistência Estudantil do Canela | 15

Pró-reitoria de Assistência Estudantil da Ondina | 15

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 15

Reitoria da Universidade Federal da Bahia | 16

Superintendência de Tecnologia da Informação | 17

UNIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 18

Residência Universitária - RI | 19

Creche da UFBA | 20

UNIDADES DISPERSAS | 21

Faculdade de Medicina da Bahia | 22

UNIDADES DE USO COLETIVO | 23

Centro de Estudos Afro-Orientais | 24

Museu Afro-Brasileiro | 24

Museu de Arte Sacra | 24

Campus Canela

Planta de Localização Campus Canela



Escola de Administração

Executada a substituição de lâmpadas dos corredores, escadas e portaria. Realizado também a retirada do piso e conserto de tubulação de água com vazamento no sanitário feminino do segundo andar. E realizada a substituição de boia do tanque inferior.



Escola de Enfermagem

Concluída a impermeabilização da laje de cobertura do museu.



Escola de Nutrição

Realizada a impermeabilização de calha do cobertura.



Escola de Teatro

Executada a instalação de acrílico no quadro de energia do ar-condicionado, realizada a pintura do foyer.




Faculdade de Direito

Realizada a limpeza de calha da cobertura, reencaminhamento de tubulação de queda e abertura de janela da laje de cobertura do memorial.



Faculdade de Educação

Instalação de porta papel no sanitário feminino do primeiro pavimento. E realizado o revestimento cerâmico em paredes em frente ao sanitário masculino do térreo.



Instituto de Ciências da saúde

Foram executadas a substituição de temporizador e troca de disjuntor. Concluída a construção da alvenaria e cobertura para quadro de energia elétrica.




Campus Ondina

Planta de Localização Campus Ondina



Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia

Substituição de disjuntores e de lâmpadas no corredor da diretoria



Física Nuclear

Troca das luminárias da Sala 23.



Unidades Administrativas

Pró-reitoria de Assistência Estudantil do Canela

Realizada a divisão de circuitos da coordenação de arquivo e documentação (CAD).



Pró-reitoria de Assistência Estudantil da Ondina

Realizada a troca de lâmpadas na Coordenação de Arquivo e Documentação (CAD).



Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Concluído o fechamento de parede do ar-condicionado.



Reitoria da Universidade Federal da Bahia

Realizada a instalação de tubulação de águas pluviais na sacada do Salão Nobre, realizada a pintura de parede e remoção de prateleiras na sala de armazenamento de louças. Além disso, também foi realizada a pintura do corredor e armários da TV UFBA e concluída a revitalização da sala e dos quadros do corredor do subsolo.



Superintendência de Tecnologia da Informação

Executada a substituição da lâmpada da sala do gerador.



Unidades de Assistência Estudantil

Residência Universitária - R1

Realizada a instalação de bandeira da porta principal e janelas, instalação de bandeira feito arestas da porta principal e janelas do terreo. Relizada a recomposição da parede e forro do banheiro do primeiro andar.





Creche da UFBA

Realizada a limpeza da calha da cobertura e remoção do piso emborrachado do parquinho.



Unidades Dispersas

Faculdade de Medicina da Bahia

Realizado o reparo de registro, recomposição de piso e substituição de tampa de concreto de caixa de passagem.



Unidades de Uso Coletivo


Centro de Estudos Afro-Orientais

Realizada a recomposição de rebocos.



Museu Afro-Brasileiro

Foi realizada a instalação de luminária na secretaria.



Museu de Arte Sacra

Realizada a manutenção da rampa de madeira e a recomposição de 12 peças de revestimento no banheiro masculino.]



