

Superintendência de Meio Ambiente
e Infraestrutura

Boletim Periódico de Manutenção Predial

Novembro/2023



REITORIA

Paulo Cezar Miguez de Oliveira

VICE- REITORIA

Penildon Silva Filho

SUPERINTENDÊNCIA

Tatiana Bittencourt Dumê

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Magno Alves Fernandes

ELABORAÇÃO

Ivoneide Gomes Queiroz

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

PROJETO GRÁFICO

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

PLANTA DE SITUAÇÃO DA UFBA

Victor César Gonçalves Silva

FOTOGRAFIA ORIGINAL DA CAPA

ufba.br

Sumário

CAMPUS CANELA | 4

Planta de Localização *Campus Canela* | 5

Escola de Belas Artes | 6

Escola de Enfermagem | 9

Faculdade de Direito | 10

Faculdade de Educação | 13

Faculdade de Medicina | 13

Faculdade de Nutrição | 15

Faculdade de Odontologia | 17

Instituto de Ciências da Saúde | 20

CAMPUS ONDINA | 22

Planta de Localização *Campus Ondina* | 23

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia | 24

Faculdade de Biologia | 25

Faculdade de Comunicação | 28

Faculdade de Farmácia | 29

Instituto de Física Nuclear | 31

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências | 32

Instituto de Matemática e Estatística | 33

Instituto de Química | 36

Instituto de Geociências | 40

CAMPUS FEDERAÇÃO | 42

Planta de Localização *Campus* Federação | 43

Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal da Bahia | 44

Escola Politécnica | 45

UNIDADES DISPERSAS | 47

Unidade de Vitória da conquista | 48

UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 49

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento | 50

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 50

Reitoria da Universidade Federal da Bahia | 53

Superintendência de Administração Acadêmica | 55

Superintendência de Tecnologia da Informação | 56

UNIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 57

Centro de Promoção à Saúde Universitária Rubens Brasil | 58

Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde | 60

Residência Universitária do Canela - R3 | 61

UNIDADES DE USO COLETIVO | 62

Biblioteca Central | 63

Biblioteca Thales de Azevedo | 63

Centro de Estudos Afro-Orientais | 64

Complexo Esportivo e Educacional da UFBA | 66

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA | 67

Pavilhão de Aulas do Canela | 67

Campus Canela

Escola de Belas Artes

- Reparo e troca de telhas



Fotos



- Reparo e recolocação de telhas




Fotos



- Retirada de mobiliário



Fotos



- Retirada e reposição de forro PVC

Fotos



- Troca, limpeza e reparo de telhado

Fotos



- Instalação de ponto trifásico para forno da sala de cerâmica

Fotos




Fotos



- Troca de lâmpada da sala 3 do Casarão

Fotos



Escola de Enfermagem


- Limpeza de telhado

Fotos






- Reboco e revestimento de piso em parede

Fotos



- Troca de válvulas hydra completa

Fotos



Faculdade de Direito

- Contrapiso e regularização de laje

Fotos





- Conserto de vazamento

Fotos



- Pintura de parede

Fotos



- Recuperação de guarda-corpo

Fotos




- Troca de fechaduras

Fotos




- Substituição de fusível média tensão

Fotos



- Substituição do disjuntor de circuito do ar-condicionado



Fotos



Faculdade de Educação

- Troca de lâmpada em colegiado


Fotos



Faculdade de Medicina

- Colocação de quadro

Fotos



- Recolocação de vaso sanitário

Fotos



- Troca de assentos sanitários

Fotos




- Troca de bomba

Fotos



- Manutenção corretiva

Fotos



Faculdade de Nutrição







- Colocação de telhas para proteção da cilindro de gás

Fotos




- Pintura de paredes

Fotos



- Troca de torneira

Fotos



Faculdade de Odontologia



- Conserto de telhado

Fotos



- Instalação de dreno

Fotos



- Limpeza e impermeabilização de calha e telhado

Fotos




- Substituição de reparo de descarga


Fotos



- Troca de assento sanitário



Fotos




- Troca de torneira



Fotos




- Troca de vidros de janela



Fotos




Fotos



Instituto de Ciências da Saúde


- Colocação de tapume

Fotos



- Concretagem de rampa

Fotos



- Construção de calha

Fotos



- Pintura de paredes

Fotos



Campus Ondina

Planta de Localização *Campus Ondina*



Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia

- Adequação dos circuitos dos autoclaves da sala 226





Fotos



Faculdade de Biologia



- Instalação de forro

Fotos



- Instalação de vidro em janela

Fotos



- Conserto de torneira

Fotos



- Impermeabilização da laje

Fotos




- Assentamento de revestimento cerâmico

Fotos



- Instalação da infraestrutura elétrica do quadro

Fotos



Fotos



Faculdade de Comunicação

- Desinstalação de ar-condicionado

Fotos




Fotos



- Conserto de portão de entrada


Fotos



Faculdade de Farmácia

- Desinstalação de ar-condicionado

Fotos



- Instalação de novo ar-condicionado

Fotos



- Manutenção corretiva em ar-condicionado

Fotos



- Limpeza de calhas

Fotos



- Aplicação de manta aluminizada sobre as telhas

Fotos



Instituto de Física Nuclear


- Instalação de 4 pontos de tomadas

Fotos



- Substituição de lâmpadas



Fotos



Instituto de Humanidades, Artes e Ciências


- Pintura da recepção do bloco B

Fotos



- Instalação de ventiladores



Fotos



Instituto de Matemática e Estatística

- Manutenção preventiva em ar-condicionados

Fotos



- Desinstalação de ar-condicionado

Fotos



- Revisão hidráulica

Fotos





- Desentupimento de vaso sanitário

Fotos



- Pintura de salas

Fotos



Instituto de Química

- Instalação de fechadura de divisória

Fotos



- Instalação de fechadura em laboratório

Fotos



- Instalação de revestimento cerâmico

Fotos




- Novo contrapiso e impermeabilização da laje

Fotos



- Recomposição de junta de dilatação

Fotos



- Adequação da instalação elétrica da sala 413

Fotos



Fotos




- Adequação da instalação elétrica

Fotos



Fotos



Instituto de Geociências

- Conserto de tubulação rompida

Fotos



- Adequação elétrica dos alimentadores

Fotos



Campus Federação

Planta de Localização *Campus* Federação



Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal da Bahia

- Recomposição de piso de madeira

Fotos



- Pintura no primeiro pavimento

Fotos



- Assentamento de piso no primeiro pavimento

Fotos



- Pintura nos banheiros

Fotos



- Arestamento das portas e janelas

Fotos



Escola Politécnica

- Pintura da mureta

Fotos



- Conserto do portão de acesso

Fotos



- Fechamento de parede

Fotos



- Instalação de 2 quadros com disjuntores geral de alimentação e tomada extech para Laboratório de Motores e Laboratório Eficiência Energética.

Fotos




Unidades Dispersas

Unidade de Vitória da conquista

- Manutenção corretiva e preventiva em ar-condicionado

Fotos



Unidades Administrativas

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento

- Limpeza, impermeabilização e troca de telha na Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos


Fotos



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação


- Pintura da sala de administração

Fotos




- Pintura de paredes

Fotos




Fotos



- Pintura nas paredes da sala

Fotos



- Reparo de parede

Fotos



- Colocação reparo em parede e colocação de reboco

Fotos



Reitoria da Universidade Federal da Bahia

- Instalação de novos circuitos no quadro de distribuição em rotunda (subsolo)

Fotos



- Instalação de infraestrutura e circuitos elétricos em rotunda (subsolo)

Fotos



Fotos



Fotos



Superintendência de Administração Acadêmica

- Troca de tampa do tanque inferior

Fotos



Superintendência de Tecnologia da Informação

- Instalação de circuitos para rack

Fotos




Unidades de Assistência Estudantil

Centro de Promoção à Saúde Universitária Rubens Brasil


- Colocação de porta na Casa 33 e 35

Fotos



- Complemento de forro na Casa 33 e 35

Fotos



- Pintura de parede e forro na Casa 33 e 35

Fotos



- Pintura de porta na Casa 33 e 35

Fotos



- Manutenção corretiva em ar-condicionado



Fotos



Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde

- Colocação de kits de descarga na Casa 49 do Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde

Fotos



- Troca e reposição de assentos sanitários na Casa 49 do Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde

Fotos



Residência Universitária do Canela - R3

- Desinstalação de ar-condicionado

Fotos





Unidades de Uso Coletivo

Biblioteca Central

- Recomposição de forro

Fotos



- Instalação de tampa em caixa de passagem


Fotos



Biblioteca Thales de Azevedo


- Manutenção corretiva em ar-condicionado

Fotos



- Limpeza das calhas

Fotos



Centro de Estudos Afro-Orientais

- Abertura e instalação de portas

Fotos



- Colocação de piso

Fotos



- Colocação de revestimento de piso em parede

Fotos



- Demolição e regularização de parede

Fotos



- Implantação de rede de água e esgoto

Fotos



- Retirada de piso

Fotos



- Retirada de revestimento

Fotos



Complexo Esportivo e Educacional da UFBA

- Recomposição de piso no portão de entrada

Fotos



Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA

- Troca de lâmpada em sala técnica

Fotos



Pavilhão de Aulas do Canela

- Troca de porta

Fotos



- Troca de tampa do tanque inferior

Fotos



- Passagem de circuito para ar condicionado na sala 204

Fotos



