

Superintendência de Meio Ambiente
e Infraestrutura

Boletim Periódico de Manutenção Predial

Outubro/2023



REITORIA

Paulo Cezar Miguez de Oliveira

VICE- REITORIA

Penildon Silva Filho

SUPERINTENDÊNCIA

Tatiana Bittencourt Dumêt

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Magno Alves Fernandes

ELABORAÇÃO

Ivoneide Gomes Queiroz

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

PROJETO GRÁFICO

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

PLANTA DE SITUAÇÃO DA UFBA

Victor César Gonçalves Silva

FOTOGRAFIA ORIGINAL DA CAPA

ufba.br

Sumário

CAMPUS CANELA | 4

Planta de Localização *Campus Canela* | 5

Escola de Belas Artes | 6

Escola de Enfermagem | 8

Escola de Teatro | 8

Faculdade de Administração | 9

Faculdade de Ciências Contábeis | 9

Faculdade de Direito | 10

Faculdade de Educação | 11

Faculdade de Enfermagem | 11

Faculdade de Medicina | 12

Faculdade de Música | 14

Faculdade de Nutrição | 16

Faculdade de Odontologia | 18

Instituto de Ciências da Saúde | 23

Instituto de Ciências da Informação | 30

CAMPUS ONDINA | 34

Planta de Localização *Campus Ondina* | 35

Faculdade de Biologia | 36

Faculdade de Farmácia | 37

Instituto de Física | 37

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências | 38

Instituto de Geociências | 39

Instituto de Química | 39

UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 42

Pró-Reitoria de Administração | 43

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 43

Reitoria da Universidade Federal da Bahia | 46

Superintendência de Administração Acadêmica | 47

Superintendência de Tecnologia da Informação | 48

UNIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 49

Centro de Promoção à Saúde Universitária Rubens Brasil | 50

Residência Universitária da Vitória - R2 | 55

Residência Universitária da Garibaldi - R5 | 56

Restaurante Universitário | 56

UNIDADES DE USO COLETIVO | 58

Biblioteca Universitária de Saúde - Prof. Álvaro Rubim de Pinho | 59

Centro de Estudos Afro-Orientais | 62

Museu de Arte Sacra | 63

Pavilhão de Aulas da Federação I | 64

Pavilhão de Aulas da Federação II | 65

Pavilhão de Aulas da Federação III | 66

Campus Canela

Escola de Belas Artes


- Instalação de ventiladores no Pavilhão de Aulas Mendonça Filho

Fotos



- Impermeabilização de laje do casarão

Fotos



- Reposicionamento de telhas



Fotos



- Revestimento de rampa



Fotos



- Troca de válvula



Fotos



Escola de Enfermagem

- Colocação de ferrolho



Fotos



Escola de Teatro


- Troca de interruptor




Fotos




- Troca de lâmpadas



Fotos



Fotos



Faculdade de Administração

- Conserto de tubulação



Fotos



Faculdade de Ciências Contábeis

- Instalação de duas lâmpadas led T8 18w na copa da direção no segundo andar

Fotos



Faculdade de Direito

- Reparo da caixa de passagem




Fotos



- Reparo de piso



Fotos



Faculdade de Educação

- Conserto de descarga

Fotos



- Regularização de piso da laje


Fotos



Faculdade de Enfermagem

- Instalação de ponto de energia para bebedouro

Fotos




Fotos



Faculdade de Medicina

- Identificação de disjuntor do elevador

Fotos



- Colocação de poste

Fotos



- Conserto de torneira de jardim

Fotos



- Conserto de tubulação de drenagem

Fotos



- Recolocação de vaso sanitário

Fotos




- Recuperação da grade de portão



Fotos



- Troca de sifão



Fotos



Faculdade de Música

- Instalação de pontos de tomada



Fotos



Fotos




- Readequação de pontos de tomada

Fotos



Fotos



- Troca de luminária

Fotos



Faculdade de Nutrição



- Implantação de rede de água

Fotos



- Troca de torneiras

Fotos



- Troca de válvula e sifão


Fotos



Faculdade de Odontologia

- Abertura para visor de porta

Fotos



- Colocação de piso cerâmico

Fotos



- Fechamento de janelas

Fotos





- Fechamento de passagem para obra

Fotos




- Pintura de portas

Fotos





- Pintura de depósito

Fotos




- Pintura da sala do mestrado

Fotos




- Reposição de forro para teto

Fotos





- Reposição de vidros

Fotos



- Retirada de vaso sanitário

Fotos






- Troca de maçanetas

Fotos







- Substituição de lâmpada

Fotos



Fotos



Instituto de Ciências da Saúde

- Reparo em tubulação

Fotos



- Reboco do banheiro

Fotos




- Reparo no asfalto do estacionamento

Fotos



- Reparo no revestimento do piso do banheiro

Fotos



- Revestimento das paredes

Fotos






- Troca de vaso sanitário

Fotos




- Troca de fechaduras


Fotos



- Troca de torneira



Fotos



- Impermeabilização de telhado



Fotos






- Substituição de lâmpadas



Fotos



Fotos




- Substituição de tomadas

Fotos



Fotos



Instituto de Ciências da Informação



- Colocação de torneira

Fotos



- Reposição de vaso sanitário

Fotos



Fotos



- Reposição de pia

Fotos






- Instalação de torneira da copa

Fotos



- Troca de vaso sanitário

Fotos



- Troca de descarga

Fotos



- Troca de torneira

Fotos



- Conserto de bomba

Fotos



- Conserto de tubo danificado

Fotos



Campus Ondina


Planta de Localização *Campus Ondina*



Faculdade de Biologia

- Instalação de tomadas da sala Núcleo de Assistência Estudantil para Pessoas com Deficiência

Fotos



Faculdade de Farmácia

- Instalação de disjuntor no quadro geral de baixa tensão do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas, especificamente no Setor de Serviço de Imunologia de Doenças Infecciosas (SIDI).

Fotos



Instituto de Física



- Instalação de tomadas no laboratório

Fotos



- Manutenção na iluminação

Fotos



Instituto de Humanidades, Artes e Ciências

- Substituição de tomada

Fotos



Instituto de Geociências

- Fixação de luminária da cantina



Fotos



Instituto de Química

- Instalação de tomadas




Fotos








- Substituição de lâmpadas



Fotos



Fotos



Fotos



Unidades Administrativas

Pró-Reitoria de Administração

- Substituição de tomada




Fotos





Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

- Pintura da sala

Fotos



Fotos



- Instalação de novos pontos de iluminação

Fotos




- Melhoria na parte elétrica em sala do 1º andar

Fotos




- Substituição de refletor queimado

Fotos




- Substituição de HUB do protocolo por pontos de rede ligados aos switches gerenciáveis

Fotos




Fotos



Reitoria da Universidade Federal da Bahia

- Troca de fechadura blindex

Fotos



- Revitalização de quadro de bomba


Fotos



Superintendência de Administração Acadêmica

- Troca de torneira

Fotos



Superintendência de Tecnologia da Informação

- Substituição da chave geral no quadro geral de baixa tensão no circuito de climatização

Fotos



Unidades de Assistência Estudantil

Centro de Promoção à Saúde Universitária Rubens Brasil

- Abertura de porta

Fotos



- Colocação de porta

Fotos




- Construção de rampa

Fotos



- Fechamento de vão de banheiro

Fotos



- Instalação de divisória na Casa 33

Fotos



- Instalação de divisória na Casa 33

Fotos




- Recuperação do piso cerâmico Casa 33

Fotos



- Recuperação de piso de madeira Casa 33

Fotos



- Instalação de forro de PVC

Fotos



- Limpeza de calha e colocação de tela

Fotos



- Retirada e fechamento de porta

Fotos




- Troca de revestimento

Fotos



- Instalação de tomadas em consultório

Fotos



- Substituição de lâmpadas

Fotos



- Residência Universitária da Vitória - R1
- Pintura de fachada

Fotos



- Reforma de rede de esgoto

Fotos



Residência Universitária da Vitória - R2

- Conserto em tubulação de bomba


Fotos



Residência Universitária da Garibaldi - R5

- Substituição de contactora



Fotos



Restaurante Universitário

- Substituição de lâmpadas

Fotos



Fotos



Unidades de Uso Coletivo

Biblioteca Universitária de Saúde - Prof. Álvaro Rubim de Pinho

- Instalação de ponto de tomada 220v em recepção

Fotos




- Instalação de interruptores em salão do 1ª andar

Fotos



- Instalação de interruptor no setor de empréstimo e acervo

Fotos



- Instalação de espelho de tomada em setor de desenvolvimento

Fotos




- Instalação de ponto de tomada dupla em copa

Fotos




- Instalação de pontos de tomadas em NAC

Fotos



Fotos



- Instalação de tomada em sala de consulta

Fotos




- Troca de interruptor em banheiro masculino

Fotos



- Troca de fechadura

Fotos



Centro de Estudos Afro-Orientais

- Instalação de ponto de ar condicionado em sala de professor

Fotos



- Instalação de tomada 220v em área do estacionamento

Fotos



- Reparo e troca de refletor em área do estacionamento



Fotos



Museu de Arte Sacra

- Pintura de paredes

Fotos



- Pintura dos arcos da igreja

Fotos



- Troca de pia

Fotos



Pavilhão de Aulas da Federação I

- Substituição da chave seccionadora da subestação de energia

Fotos



Pavilhão de Aulas da Federação II

- Adequação de circuito para splits no 1º andar

Fotos



Pavilhão de Aulas da Federação III

- Revisão de tomadas

Fotos



