

Superintendência de Meio Ambiente  
e Infraestrutura

---

# Boletim Periódico de Manutenção Predial

Setembro/2023



REITORIA

**Paulo Cezar Miguez de Oliveira**

VICE- REITORIA

**Penildon Silva Filho**

SUPERINTENDÊNCIA

**Tatiana Bittencourt Dumêt**

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO

**Magno Alves Fernandes**

SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

**Ivoneide Gomes Queiroz**

ELABORAÇÃO

**Ivoneide Gomes Queiroz**

**Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho**

PROJETO GRÁFICO

**Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho**

DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL

**Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho**

PLANTA DE SITUAÇÃO DA UFBA

**Victor César Gonçalves Silva**

FOTOGRAFIA ORIGINAL DA CAPA

**ufba.br**

# Sumário

## **CAMPUS CANELA | 4**

Planta de Localização *Campus Canela* | 5

Escola de Belas Artes | 6

Escola de Enfermagem | 6

Escola de Música | 6

Faculdade de Administração | 7

Faculdade de Educação | 8

Faculdade de Odontologia | 12

Instituto de Ciências da Saúde | 16

Instituto de Ciências da Informação | 19

## **CAMPUS ONDINA | 22**

Planta de Localização *Campus Ondina* | 23

Escola de Dança | 24

Faculdade de Comunicação | 25

Faculdade de Farmácia | 25

Instituto de Física | 26

Instituto de Física Nuclear | 28

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências | 29

Instituto de Química | 31

## **CAMPUS FEDERAÇÃO | 38**

Planta de Localização *Campus Federação* | 39

Escola Politécnica | 40

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | 40

## **UNIDADES DISPERSAS | 42**

Faculdade de Economia | 43

Faculdade de Medicina | 44

Laboratório de Certificação de Componentes  
de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica | 45

## **UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 47**

Pró-Reitoria de Administração | 48

Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas | 48

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 48

Reitoria da Universidade Federal da Bahia | 51

Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura | 52

## **UNIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 53**

Creche da UFBA | 54

Hospital de Medicina Veterinária | 54

Residência Universitária da Vitória - R1 | 55

Residência Universitária da Garibaldi - R5 | 56

Restaurante Universitário | 62

## **UNIDADES DE USO COLETIVO | 63**

Biblioteca Central | 64

Biblioteca Universitária de Saúde - Prof. Álvaro Rubim de Pinho | 65

Centro de Estudos Afro-Orientais | 65

Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA | 68

Pavilhão de Aulas do Canela | 74

Pavilhão de Aulas da Federação I | 75

Pavilhão de Aulas da Federação II | 76

Pavilhão de Aulas da Federação IV | 77

Pavilhão de Aulas da Federação V | 77

Pavilhão de Aulas da Federação VI | 77

Pavilhão de Aulas Raul Seixas | 79

# *Campus* Canela

# Planta de Localização *Campus Canela*



## Escola de Belas Artes

- Correção de erosão

Fotos



## Escola de Enfermagem

- Substituição do disjuntor bipolar com ponto quente no quadro de distribuição

Fotos



## Escola de Música

- Troca de fechadura de porta

Fotos





## Faculdade de Administração

- Impermeabilização de rampa



Fotos



- Reparo de contrapiso danificado



Fotos



- Reparo de vazamento




Fotos



## Faculdade de Educação


- Conserto de porta de vidro

Fotos



- Fechamento de caixas elétricas

Fotos




- Instalação de novo quadro de distribuição

Fotos





- Instalação de novos pontos de tomada na livraria

Fotos



Fotos



- Instalação de novos pontos de iluminação na livraria

Fotos



## Faculdade de Odontologia


- Colocação de corrimão




Fotos




- Colocação de pias



Fotos



- Colocação de vasos sanitários



Fotos



- Fechamento de parede com alvenaria

Fotos



- Reboco de parede em sanitário feminino

Fotos




- Reboco de parede em banheiro

Fotos




- Reboco de parede em sanitário masculino

Fotos





- Recolocação de forro

Fotos



- Reposição de revestimento


Fotos





- Troca de portas

Fotos



- Troca de fechadura

Fotos



## Instituto de Ciências da Saúde

- Confeção de tampas de concreto

Fotos



- Impermeabilização de escada

Fotos



- Pintura de paredes




Fotos



- Pintura de sala




Fotos



- Reposição de telha




Fotos




- Substituição de luminária e lâmpadas do laboratório

Fotos



- Instalação elétrica para ar-condicionado do departamento de biomorfologia

Fotos




- Instalação elétrica para ar-condicionado do programa de pós graduação de imunologia

Fotos



- Troca de lâmpada da entrada da recepção

Fotos



### Instituto de Ciências da Informação



- Substituição de lâmpadas queimadas no colegiado

Fotos





- Substituição de luminárias na área de circulação do primeiro andar

Fotos




- Substituição de luminárias na área de circulação do 2º andar

Fotos





- Substituição de lâmpadas na sala da diretoria no 2º andar

Fotos



- Substituição de luminárias e lâmpadas no laboratório

Fotos



- Substituição de interruptor no banheiro masculino

Fotos



# *Campus* Ondina




# Planta de Localização *Campus Ondina*



## Escola de Dança



- Limpeza do telhado de subestação

Fotos



- Limpeza de calhas e aplicação de manta aluminizada

Fotos



- Envolvimento de eletroduto da subestação

Fotos



## Faculdade de Comunicação

- Limpeza de calhas e aplicação de manta em buracos nas telhas

Fotos



- Nova caixa de gordura da cantina


Fotos



## Faculdade de Farmácia


- Relocação de circuitos trifásico para splits

Fotos




## Instituto de Física

- Pintura dos vãos das escadas



Fotos



- Pintura de corredores das salas




Fotos

- Pintura de teto da escada




Fotos




- Instalação de vidros em sala de aula

Fotos



- Pintura da entrada do Instituto

Fotos




- Pintura dos halls de elevadores

Fotos



- Pintura de teto dos banheiros

Fotos



- Pintura da entrada da secretaria

Fotos



## Instituto de Física Nuclear

- Limpeza de laje

Fotos



- Limpeza de calhas



Fotos



### Instituto de Humanidades, Artes e Ciências

- Pintura do piso



Fotos



- Pintura da fachada do Bloco B



Fotos




- Instalação de placa de inauguração

Fotos



- Recomposição de fórmica

Fotos



- Limpeza do vidro

Fotos






## Instituto de Química

- Limpeza de calha e telhado do almoxarifado

Fotos




- Aplicação de manta líquida

Fotos



- Pintura das paredes do LAB 119

Fotos



- Fechamento dos blocos do LAB 119

Fotos



- Pintura das bancadas



Fotos




- Levante de alvenaria e pintura



Fotos

- Instalação de vidros nas janelas do LAB 210



Fotos



Fotos



- Recomposição do forro e piso do LAB 210

Fotos



- Montagem da divisória de drywall e recomposição do forro LAB 110/112

Fotos



- Recomposição do piso do LAB 110/112

Fotos



- Instalação de porta do LAB 110/112

Fotos



- Instalação de vidros do LAB 110/112

Fotos




- Revisão hidráulica do LAB 110/112

Fotos







- Substituição de lâmpadas

Fotos



Fotos



# *Campus* Federação



# Planta de Localização *Campus* Federação



## Escola Politécnica

- Abertura de vala e construção de novas caixas

Fotos



- Retirada e instalação de revestimento em laboratório


Fotos



## Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas



- Instalação de novo forro na sala Lides José Calazans

Fotos




- Instalação de portas na sala Lides José Calazans

Fotos



- Pintura, instalação de forro e porta na sala de informática

Fotos



- Impermeabilização e pintura da fachada


Fotos



# Unidades Dispersas

## Faculdade de Economia

- Fixação de pia



Fotos



- Fixação de tubulação



Fotos



- Reparo em parede



Fotos



- Troca de sifão



Fotos



### Faculdade de Medicina

- Instalação de ponto de tomada 127v no prédio de teoria organizacional

Fotos



- Instalação de ponto de tomada 220v na área de circulação do 1º andar







Fotos





## Laboratório de Certificação de Componentes de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaica

- Substituição de lâmpadas

Fotos



Fotos





# Unidades Administrativas

## Pró-Reitoria de Administração

- Limpeza do telhado da Coordenação de Material e Patrimônio

Fotos



## Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas

- Conserto de vazamento e recomposição de piso

Fotos



## Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação



- Pintura de sala

Fotos




- Troca de lâmpada em núcleo da administração

Fotos



- Desmembramento de disjuntor NIT e NAPG

Fotos



- Instalação de tomadas em NUPES

Fotos



- Instalação ponto de tomada de sala do pró-reitor

Fotos



- Instalação ponto de tomadas em NEPG

Fotos



- Reativação de tomada na copa

Fotos



- troca de lâmpada em núcleo de administração



Fotos



### Reitoria da Universidade Federal da Bahia

- Troca de lâmpadas no gabinete do vice-reitor

Fotos



## Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura

- Recolhimento de entulho no *campus* de ondina

Fotos



# Unidades de Assistência Estudantil

## Creche da UFBA

- Reparo de porta de alumínio


Fotos



## Hospital de Medicina Veterinária

- Limpeza da laje de subestação

Fotos



- Pintura das fachadas

Fotos





Fotos



### Residência Universitária da Vitória - R1

- Colocação de tela em janelas

Fotos



- Troca de torneira de cozinha

Fotos



- Substituição de dois refletores queimados na lateral do casarão


Fotos



### Residência Universitária da Garibaldi - R5




- Pintura e impermeabilização de sala da administração predial

Fotos



- Pintura dos corredores

Fotos







- Pintura e impermeabilização do APT 10A, 11C, 101C, 102C, 103C

Fotos




Fotos



- Recomposição do gesso e pintura do APT 101C, 202C, 203A

Fotos




Fotos



- Recomposição da parede

Fotos



- Substituição de tomadas

Fotos



Fotos



- Substituição de interruptor

Fotos



## Restaurante Universitário

- Retirada do revestimento danificado e recomposição da parede

Fotos





# Unidades de Uso Coletivo

## Biblioteca Central

- Limpeza de calhas

Fotos



- Desentupimento de tubulação e instalação de vaso sanitário

Fotos



## Biblioteca Universitária de Saúde - Prof. Álvaro Rubim de Pinho

- Reposicionamento de infra com tomada

Fotos



- Substituição do interruptor


Fotos



## Centro de Estudos Afro-Orientais


- Pintura de banheiro

Fotos





- Pintura de paredes

Fotos




- Instalação de luminárias no hall da biblioteca

Fotos



- Troca de luminária em secretaria

Fotos




- Substituição de tomada no padrão antigo por novo 2P+T para bebedouro

Fotos



- Substituição de tomada no padrão antigo por novo 2P+T em sala

Fotos



- Reparo em tomada em sala do Instituto Confúcio

Fotos



- Troca de lâmpada no auditório Milton Santos



Fotos



## Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA


- Colocação de quadros

Fotos



- Instalação de divisória

Fotos




- Pintura de escada

Fotos








- Pintura de paredes e teto

Fotos






Fotos






Fotos



- Reparo de teto de banheiro e sala

Fotos



- Substituição de madeira por divisória

Fotos



- Reforma do telhado que desabou

Fotos




- Museu de Arte Sacra
- Instalação de ponto de tomada em sala

Fotos




- Instalação de trilho na área principal

Fotos



- Instalação de trilho atrás do auditório

Fotos



- Substituição de quadro elétrico de tomadas na área do jardim

Fotos



Fotos



- Substituição de quadro elétrico de tomadas no estacionamento

Fotos



### Pavilhão de Aulas do Canela

- Reparo e troca de tubulação de reservatório

Fotos



- Substituição de um plafon E27 e instalação de lâmpada E27 na área de circulação de acesso ao tanque superior no 3º andar

Fotos



### Pavilhão de Aulas da Federação I

- Limpeza de telhado

Fotos



- Limpeza de calha

Fotos



## Pavilhão de Aulas da Federação II

- Limpeza da laje do CTS

Fotos



- Retirada de vidro para passagem da condensadora e instalação após o serviço

Fotos



- Aplicação de manta sobre as telhas quebradas

Fotos



### Pavilhão de Aulas da Federação IV

- Troca de mola e jogo de ferragem de porta de vidro

Fotos



### Pavilhão de Aulas da Federação V

- Limpeza da laje e calhas

Fotos



### Pavilhão de Aulas da Federação VI

- Limpeza do telhado e calhas

Fotos




Fotos



- Instalação de um ponto de 220v

Fotos



- Identificação dos circuitos elétricos

Fotos





## Pavilhão de Aulas Raul Seixas

- Instalação de divisória e forro

Fotos




- Tratamento das trincas e recomposição do reboco

Fotos




- Pintura de corredores e muro

Fotos



- Pintura e instalação de forro dos auditórios A e B

Fotos



- Pintura do teto

Fotos

