

Superintendência de Meio Ambiente
e Infraestrutura

Boletim Periódico de Manutenção Predial

Maio/2023



REITORIA

Paulo Cezar Miguez de Oliveira

VICE- REITORIA

Penildon Silva Filho

SUPERINTENDÊNCIA

Marco Antônio Lima de Oliveira

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Magno Alves Fernandes

SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Estelle Silva Diorato Teixeira de Mendonça
Ivoneide Gomes Queiroz

ELABORAÇÃO

Estelle Silva Diorato Teixeira de Mendonça

PROJETO GRÁFICO

Janaína Spínola dos Santos

DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

PLANTA DE SITUAÇÃO DA UFBA

Victor César Gonçalves Silva

FOTOGRAFIA ORIGINAL DA CAPA

ufba.br

Sumário

CAMPUS CANELA | 4

Planta de Localização Campus Canela | 5

Escola de Belas Artes | 6

Escola de Enfermagem | 7

Escola de Música | 7

Faculdade de Direito | 10

Faculdade de Educação | 12

Faculdade de Medicina | 13

Faculdade de Odontologia | 13

Instituto de Ciências da Informação | 16

Instituto de Ciências da Saúde | 17

CAMPUS ONDINA | 18

Planta de Localização Campus Ondina | 19

Escola Politécnica | 20

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | 21

Instituto de Geociências | 21

Instituto de Humanidades, Artes & Ciências Professor Milton Santos | 22

Instituto de Química | 22

UNIDADES ADMINISTRATIVAS | 24

Pró-Reitoria de Administração | 25

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | 25

Reitoria da Universidade da Federal da Bahia | 26

Superintendência de Administração Acadêmica | 27

Superintendência de Tecnologia da Informação | 27

UNIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 28

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 29

Ponto de Distribuição do Canela | 29

Residência Universitária - RI | 31

Residência Universitária - R5 | 32

UNIDADES DE USO COLETIVO | 33

Centro de Estudos Afro-Orientais | 34

Museu Afro-Brasileiro | 34

Museu de Arqueologia e Etnologia | 34

Museu de Arte Sacra | 35

Pavilhão de Aulas da Federação III | 35

Pavilhão de Aulas Reitor Heonir Rocha | 36

Campus Canela

Planta de Localização Campus Canela



Escola de Belas Artes

- Fechamento do Germano Tabacof:



- Instalação de infraestrutura para circuito elétrico para ventilador:



- Pintura da recepção do casarão:



Escola de Enfermagem

- Reposição de telhas corridas no telhado do sétimo andar:



Escola de Música

- Instalação de prateleira do WC do térreo:



- Limpeza de calhas do lado direito, frente e fundo do casarão:



- Pintura com emassamento na sala da secretaria:



- Pintura da sala da TIM, da sala do antigo almoxarifado, da sala do múseu Lindemberg, do corredor do terceiro andar do prédio de música e das portas das salas ao fundo do casarão:



- Reboco em área da copa do casarão, da sala de extensão, do corredor do segundo andar, da janela do segundo andar e em parede por lado externo a sala do financeiro:




- Reparo em tubulação no teto da copa:



- Manutenção corretiva em tomada elétrica:



- Pintura da porta da sala ao fundo do casarão:



Faculdade de Direito


- Limpeza do parapeito do lado esquerdo e direito:



- Reparo em calçada no estacionamento inferior:



- Reparo em forro de régua PVC na Biblioteca:



- Substituição de quadro na sala 225:



Faculdade de Educação

- Fechamento em acesso com blocos abaixo da escadaria:



- Reparo com solda em portão de entrada de veículos:




- Reparo em quebra-molas na saída da unidade:



Faculdade de Medicina

- Substituição de lâmpadas danificadas:



Faculdade de Odontologia

- Aplicação de cerâmica na sala de microscopia do nono andar e na Bêbe Clínica do oitavo andar:




- Instalação de fórmica em duas bancadas no laboratório de microscopia:




- Conserto em rampa para cadeirante em acesso de urgência do segundo andar:



- Fechamento em chaft e Pintura em área do diretório acadêmico:



- Pintura das paredes e bancada da sala de microscopia do nono andar:



- Reparo em bancada e retirada da lousa da sala de microscopia:



- Reparo em passeio em frente a unidade, retirada de parte do canteiro para aumento de vaga de estacionamento:



- Reparo de vazamento na pia da copa e troca de sifão em lavatório na sala de urgência:



- Pintura das portas da secretaria e diretoria:




Instituto de Ciências da Informação

- Mudança de porta de divisória na secretaria:



Instituto de Ciências da Saúde

- Substituição de lâmpadas danificadas:



Campus Ondina

Planta de Localização Campus Ondina




Escola Politécnica

- Pintura de esquadrias:



Instituto de Física

- Pintura de corredor e escadas:



- Passagem Coelba até subestação de Física, revezamento de geradores.



Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

- Fabricação e Instalação de grades nas condensadoras:



Instituto de Geociências

- Abertura de vão de porta:



Instituto de Humanidades, Artes & Ciências Professor Milton Santos

- Impermeabilização da decida de pluvial




Instituto de Química

- Pintura da sala 217A, 501 e 507:



- Substituição de telha quebrada:



- Passagem de ramal de alta tensão:



Unidades Administrativas

Pró-Reitoria de Administração

- Recomposição do tubo de queda na coordenação de segurança:



Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

- Troca de tubo de interligação entre os tanques superiores:



Reitoria da Universidade da Federal da Bahia

- Desobstrução de mictórios do WC masculino no subsolo:



- Instalação de quadro branco:



- Retirada de entulho do estacionamento:



Superintendência de Administração Acadêmica

- Substituição de lâmpadas danificadas:



Superintendência de Tecnologia da Informação

- Retirada de divisória:



Unidades de Assistência Estudantil

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

- Instalação de roldana em porta de correr do WC Masculino e Feminino.



Ponto de Distribuição do Canela

- Chumbamento dos corrimões:



- Colocado corrimão na área do restaurante:



- Colocado passa-prato:



- Instalação de torneiras na área externa:



- Fixação das mesas na área externa:



Residência Universitária - R1

- Instalação de pias e saboneteiras:



- Instalação de saboneteiras no WC do subsolo:



- Fixação de cerâmicas no WC do primeiro andar:



Residência Universitária - R5

- Limpeza de fossa:



- Impermeabilização de janela e laje:



Unidades de Uso Coletivo

Centro de Estudos Afro-Orientais

- Reparo na calha da sala do primeiro andar.



Museu Afro-Brasileiro

- Instalação de três ventiladores de teto:



Museu de Arqueologia e Etnologia

- Pintura em parede do auditório.



- Reboco em parede abaixo da escada:



Museu de Arte Sacra

- Conserto em janela da cupula:.



Pavilhão de Aulas da Federação III

- Substituição de tampa de vasos:



- Revisão das instalações elétricas:



Pavilhão de Aulas Reitor Heonir Rocha

- Colocado piquetes no estacionamento e realizada a construção de rampa no estacionamento:



