



Reitoria

Boletim Periódico de Manutenção Predial nº3

Novembro/2022



REITORIA

Paulo Cezar Miguez de Oliveira

VICE- REITORIA

Penildon Silva Filho

SUPERINTENDÊNCIA

Fábio Macedo Velame

COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO

Magno Alves Fernandes

SETOR DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Estelle Silva Diorato Teixeira de Mendonça

Ivoneide Gomes Queiroz

ELABORAÇÃO

Estelle Silva Diorato Teixeira de Mendonça

PROJETO GRÁFICO

Janaína Spínola dos Santos

DIAGRAMAÇÃO E ARTE FINAL

Ricardo Sérgio Leão Martinez Filho

PLANTA DE SITUAÇÃO DA UFBA

Victor César Gonçalves Silva

FOTOGRAFIA ORIGINAL DA CAPA

ufba.br

Sumário

Introdução | 05

CAMPUS CANELA

Planta de Localização Campus Canela | 6

Escola de Belas Artes - EBA | 7

Escola de Enfermagem - EEUFBA | 8

Escola de Música - EMUS | 9

Escola de Nutrição - ENUFBA | 10

Escola de Teatro | 13

Faculdade de Direito - FDUFBA | 14

Faculdade de Educação – FACED | 15

Faculdade de Odontologia - FOUFBA | 17

Instituto de Saúde Coletiva - ISC | 18

Instituto de Ciências da Saúde - ICS | 19

Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde – IMRS
REABILITAÇÃO - Casa 47 | 23

CAMPUS ONDINA

Planta de Localização Campus Ondina | 25

Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente – CIENAM | 26

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia – EMEVZ | 26

Escola Politécnica – EPUFBA | 27

Faculdade de Farmácia | 27

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – FFCH | 28

Hospital de Medicina Veterinária – HOSPMEV | 29

Instituto de Geociências – IGEO | 29

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos – IHAC | 30

Instituto de Psicologia - IPS (Casa Amarela)| 30

Instituto de Química – IQ | 31

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Pró-Reitoria de Administração - PROAD | 33

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE | 33

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação – PRPPG| 34

Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT | 34

Reitoria da UFBA | 36

UNIDADES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Creche da UFBA | 38

Residência Universitária R1 – R1 | 39

Residência Universitária R2 – R2 | 41

Restaurante Universitário Manoel José de Carvalho – RU Ondina | 42

UNIDADES DE USO COLETIVO

Museu Afro-Brasileiro – MAFRO | 44

Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE | 45

Museu de Arte Sacra – MAS | 46

Pavilhão de Aulas da Federação II – PAF II | 46

Pavilhão de Aulas da Federação V – PAF V | 47


Pavilhão de Aulas Reitor Heonir Rocha (antigo PAC) | 48

Pavilhão de Aulas Thales Azevedo | 49

Campus Canela

Escola de Belas Artes - EBA

Na EBA foram realizados os serviços de adequação de circuitos e tomadas e troca de disjuntor tripolar.



Adequação de circuitos e tomadas



Troca de disjuntor tripolar

Escola de Enfermagem - EEUFBA

Na EEUFBA foi realizado o serviço de instalação de cerâmica no banheiro do andar térreo.



Instalação de cerâmica no banheiro do andar térreo

Escola de Música - EMUS

Na EMUS foi resolvido o vazamento em tubulação próximo ao tanque.




Resolução de vazamento em tubulação

Escola de Nutrição – ENUFBA

Na ENUFBA foram realizados os serviços de conserto em porta do boxe no banheiro feminino e reboco em sala da Pós-Graduação e do NUCAD.

No auditório foram realizados os serviços de fixação de duas (02) placas de homenagem, pinturas em aduelas da porta, recomposição de placa de gesso, troca da porta do fundo e troca de interruptor e tomada.

As fotos dos serviços por amostragem, encontram-se abaixo.



Conserto em porta do boxe de banheiro feminino



Reboco em sala da Pós-Graduação



Reboco em sala do NUCAD



Fixação de placas em auditório



Pintura em aduelas na porta do auditório



Recomposição em placa de gesso no auditório



Troca da porta do fundo do auditório

Escola de Teatro

Na Escola de Teatro foram realizados os serviços de pintura da entrada e saída, pintura da porta do banheiro do palco, pintura em azul da porta da sala de aparelhos, pintura em azul do teto e em preto da estrutura metálica.



Serviços de Pintura na Escola de Teatro

Faculdade de Direito - FDUFBA

Na FDUFBA foram realizados os serviços de instalação de fechadura de divisória em porta da sala da Biblioteca e instalação de iluminação nas salas dos Advogados Jr no primeiro andar e na sala da MAP no segundo andar.



Instalação de fechadura



Serviços de instalação de iluminação e tomadas

Faculdade de Educação – FACED

Na FACED foram realizados os serviços de instalação de porta em boxe do banheiro feminino do segundo andar, pintura da porta da sala corpo, troca de porta da sala 03, substituição de fechadura de divisória na porta da sala do grupo MEL.

Na parte elétrica, foi realizada manutenção corretiva em tomada.



Manutenção corretiva em tomada



Serviços de pintura




Substituição de fechadura



Troca de porta da sala 03

Faculdade de Odontologia - FOUFBA

Na FOUFBA foram realizados os serviços de reboco para chumbamento em grade, troca de fechaduras de divisória na porta da sala do comitê de ética e na sala da congregação.



Serviços de troca de fechadura



Reboco para chumbamento em grade

Instituto de Saúde Coletiva - ISC


No ISC foi realizado o serviço de substituição de quadros e circuitos elétricos, abaixo encontram-se algumas fotos por amostragem.



Serviço de substituição de quadros e circuitos elétricos.

Instituto de Ciências da Saúde - ICS

No ICS, na parte elétrica, foi realizado o serviço de revitalização das instalações elétricas.



Na parte civil foram realizados os serviços de:

- Corte na pedra para retirada de bancada;



- Desmontagem dos armários da sala 512;



- Pinturas da copa e da porta da copa do segundo andar, das divisórias do terceiro andar, das portas dos laboratórios de informática no terceiro andar e da porta da entrada do auditório Ofélia;





- Rasgo em piso para tubulação de água para bancada;



- Reconstituição de degrau após serviço de hidráulica na antiga APUB;



- Troca de portas da copa do segundo andar e do banheiro de imunologia.



Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde – IMRS REABILITAÇÃO
- Casa 47

Na Casa 47 foi realizado o serviço de troca de tomada de 10 A para 20 A.



Troca de tomada

Campus Ondina

Planta de Localização Campus Ondina



Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente – CIENAM

No laboratório 13 do Cienam foi realizado o serviço de manutenção preventiva na parte elétrica, realizando-se a medição do sistema de aterramento.



Medição do sistema de aterramento

Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia – EMEVZ

Na EMEVZ foi realizada a instalação do circuito elétrico para estufa.



Instalação de circuito elétrico para estufa.

Escola Politécnica – EPUFBA

Na EPUFBA foi realizado o serviço de revisão na cobertura do laboratório de BIOGÁS.



Revisão da cobertura do Biogás

Faculdade de Farmácia

Na Faculdade de Farmácia foram realizados os serviços de desligamento e isolamento do circuito elétrico de destiladores, instalação e circuitos elétricos em tomadas e substituição de lâmpadas no LAPEMEC.





Serviços de manutenção elétrica na Faculdade de Farmácia

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – FFCH

No CIEDS foi realizada a instalação de tomadas.



Instalação de tomadas

Hospital de Medicina Veterinária – HOSPMEV

No HOSPMEV foram realizados os serviços de instalação de circuito elétrico para split e instalação de tomada na sala de emergência.



Serviços de Manutenção Elétrica

Instituto de Geociências – IGEO

No IGEO foi realizada a retirada da parte elétrica para instalação na nova sala LEBIFAR.



Instalação elétrica

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos - IHAC

No IHAC foi realizada a troca das fechaduras para travamento das portas no bloco B.



Troca de fechaduras no IHAC

Instituto de Psicologia - IPS (Casa Amarela)

Na casa Amarela foi realizada a montagem de andaime, pintura das fachadas e aplicação de manta na cobertura do anexo.






Serviços de Manutenção Civil

Instituto de Química – IQ

No IQ foi realizado o serviço de fechamento das jardineiras a pedido da Unidade, além de substituição de lâmpadas na sala 206 e na sala 406F.



Substituição de lâmpadas



Fechamento de jardineiras

Unidades Administrativas

Pró-Reitoria de Administração - PROAD

Na PROAD foi realizado o serviço de mudança das divisórias.



Mudança de divisórias

Pró-Reitoria de Assistência Estudantil – PROAE


Na PROAE foi realizado o serviço de instalação de infraestrutura para tomadas.



Instalação de infraestrutura para tomadas.

Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação – PRPPG


Na PRPPG foram realizados os serviços de instalação de tomada na secretaria e sala zelador e troca de lâmpadas T8 e soquete.



Serviços de manutenção Elétrica

Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT

Na PROEXT foi realizado o serviço de vistoria para levantamento de materiais para circuitos de climatização.





Vistoria para levantamento de material

Reitoria da UFBA

Na Reitoria foram realizados os serviços de fechamento em piso na sala do subsolo e pintura da sala e janelas do setor de orçamento.



Fechamento em piso



P Serviço de pintura

Unidades de Assistência Estudantil

Creche da UFBA

Na Creche foram realizados os serviços de conserto em banco de concreto, em forro do banheiro do berçário, instalação de porta papel toalha e porta sabonete na guarita. Além da troca de torneira e sifão em pia na entrada.



Conserto em banco de concreto



Conserto em forro



Instalação de porta papel toalha e porta sabonete



Instalação de pia e sifão

Residência Universitária R1 – R1

Na R1 foram realizados os serviços de conserto em 02 tubos na área externa, limpeza da cobertura do restaurante e casarão, troca de fechadura de sobrepôr no quarto 09.

Na parte elétrica foram realizados os serviços de instalação de quadro novo e componentes de proteção, revitalização de tomadas e substituição de chuveiro em banheiro masculino no segundo andar.







Serviços realizados na R1 apresentados por amostragem

Residência Universitária R2 – R2


Na R2 foi realizado o serviço de troca de chuveiro em banheiro masculino.



Troca de chuveiro

Restaurante Universitário Manoel José de Carvalho – RU Ondina

No RU foi realizado o serviço de instalação de painel de tomadas para eventos externos.



Instalação de painel

Unidades de Uso Coletivo

Museu Afro-Brasileiro – MAFRO

No MAFRO foram realizados os serviços de pintura na salão Arte do Crer e manutenção elétrica na secretaria.



Serviços realizados no MAFRO apresentados por amostragem

Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE

No MAE foi realizado o serviço de instalação de tomadas e revitalização da iluminação.



Serviços realizados no MAE apresentados por amostragem

Museu de Arte Sacra – MAS

No MAS foi realizada a troca de refletor na sala cerimonial.



Troca de refletor antes e depois

Pavilhão de Aulas da Federação II – PAF II

No PAF II foi realizado o serviço de reforma geral na sala térreo.





Serviços realizados no PAF II apresentados por amostragem.

Pavilhão de Aulas da Federação V – PAF V

No PAF V foi realizada a substituição de lâmpada e Plafon.



Serviço realizado no PAF V

Pavilhão de Aulas Reitor Heonir Rocha (antigo PAC)

Foram realizados os serviços de pintura da porta da copa no térreo e reparo nas conexões da bomba.

Na parte elétrica, houve a instalação de dois (02) pontos de tomadas na sala 302 e 303, instalação de ponto 220 V para ar condicionado na sala de arquivo e troca de inetrruptor na secretaria.



Serviços realizados apresentados por amostragem

Pavilhão de Aulas Thales Azevedo

Foi realizada uma revisão hidráulica geral.



Serviços de hidráulica realizados apresentados por amostragem

